

Überwachungsbericht Fachbetrieb nach WHG Wiederkehrende Prüfung



Industrie Service

Bei Rückfragen:

Roger Stockmann
Telefon: 0721 83092-65
Telefax: 0721 83092-80
E-Mail: IS-AN1-KAR@tuev-sued.de

Otto Alte-Teigeler GmbH
Spezialbau-Verkehrsflächen

TÜV Equipment: 1779132
Passwort Netinform: udwxz6oq

Herr Müller
Obere Hardt 13
76467 Bietigheim

Überw.vertr.Nr.: 861223/02
Branchencode: Heizölverbraucheranlagen
Dichtflächen
Beschichtung/Fugenabdichtung
Lager-/Abfüllanlagen
Anlagenart: LAU- und HBV-Anlagen
Tätigkeit an: Fremdanlagen
Ansprechpartner: Herr Manfred Müller
Stoffe: Wassergefährdende Stoffe

Standort: Bietigheim
Otto Alte-Teigeler GmbH
Spezialbau-Verkehrsflächen

Obere Hardt 13
76467 Bietigheim

Echtheitsüberprüfung über den aufgedruckten QR-Code in Verbindung mit der App TÜV SÜD Verify.

Tätigkeiten:

- Instand setzen

Weitere Angaben zur Tätigkeit:

Beschichten, Verfugen an Flächenabdichtungen aus Beton.

Hinweis 1: Fugen;Beschichten (Sanierung)

Die Prüfung konnte mängelfrei abgeschlossen werden.

Bemerkungen:

- Der Betrieb ist nach ISO 9001:2000, für die Herstellung und Sanierung von Verkehrsflächen aus Asphalt und Beton, Sanierung von Ingenieurbauwerken, zertifiziert (dekra)
- Sicherheitsunterweisung zur Arbeitssicherheit werden regelmäßig durchgeführt (externe SiFa, Firma M+). Dokumentation liegt vor (ASA-Unterweisungen der BG Bau, Herr Fuhr).
- Als Fachkraft für Arbeitssicherheit ist Herr Löffler benannt (intern).
- Sicherheitsbeauftragter (SiBe) intern: Herr Rüdiger Moser.
- Unterweisungen der Mitarbeiter zu wasserrechtlichen Themen erfolgen häufig über die Hersteller (z.B.: SABA Kaltvergußmassen).
- Die Geräteausrüstung ist unverändert. Eine Geräteliste ist vorhanden.
- Im Betrieb werden ca. 25 gewerbliche Mitarbeiter beschäftigt.
- Die Entsorgung erfolgt baustellenbezogen (Remondis, Hurrle, Buster). Entsorgungsscheinnummer Buster: 2 73866805 69916.
- Gewässerschadenshaftpflichtversicherung - Allianz AS-9400485192.



Prüfberichts-Nr.: 1779132-623-WAW-20200213
Equipmentnr.: 1779132
Material: 623-WAW
Datum: 13.02.2020
- Seite 1 von 4 -

Telefon: 0721 83092-65
Telefax: 0721 83092-80
www.tuev-sued.de/is



TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Region Baden-Württemberg
Abteilung Anlagensicherheit
Am Rüppurrer Schloß 1
76199 Karlsruhe

85290008120205

Folgeblatt zum Überwachungsbericht Fachbetrieb nach WHG Wiederkehrende Prüfung



Industrie Service

Bei Rückfragen:
Roger Stockmann
Telefon: 0721 83092-65
Telefax: 0721 83092-80
E-Mail: IS-AN1-KAR@tuev-sued.de

J) Als Referenzanlage wurde das Projekt "Fugenabdichtung am Flughafen Köln-Wahn" überprüft (Papierprüfung).



86290008120305

Echtheitsüberprüfung über den aufgedruckten QR-Code in Verbindung mit der App TÜV SÜD Verify!

Nächste wiederkehrende Überwachung: 02/2022

Die erfolgreiche Zertifizierung des Fachbetriebs wird gem. Vorgabe der AwSV im Internetportal der Sachverständigenorganisation veröffentlicht.

Tag der Prüfung: 13.02.2020

Sachverständige(r)
Roger Stockmann



Prüfberichts-Nr.: 1779132-623-WAW-20200213
Equipmentnr.: 1779132
Material: 623-WAW
Datum: 13.02.2020
- Seite 2 von 4 -

Telefon: 0721 83092-65
Telefax: 0721 83092-80
www.tuev-sued.de/is



TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Region Baden-Württemberg
Abteilung Anlagensicherheit
Am Rüppurrer Schloß 1
76199 Karlsruhe

Anlage 1 zum Überwachungsbericht



Industrie Service

TÜV Equipment: 1779132
Überwachungsvertrag Nr.: 861223/02

Gesetzliche Vorschriften und Regeln der Technik

Dem Betrieb liegen folgende Unterlagen vor:

Wasserrecht

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Anlagenverordnung (AnSV)

Baurecht

Gewerberecht

Arbeitsschutz

Hinsichtlich der firmenspezifischen Tätigkeiten sind zusätzlich zu beachten:

Sonstiges

(Weitere Vorschriften, Richtlinien, Leitfäden)

- internet, Gesetze-Online, Netinform



85290008120405



Prüfberichts-Nr.: 1779132-623-WAW-20200213
Equipmentnr.: 1779132
Material: 623-WAW
Datum: 13.02.2020
- Seite 3 von 4 -

Telefon: 0721 83092-65
Telefax: 0721 83092-80
www.tuev-sued.de/is

TÜV®

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Region Baden-Württemberg
Abteilung Anlagensicherheit
Am Rüppurrer Schloß 1
76199 Karlsruhe

Anlage 2 zum Überwachungsbericht



Industrie Service

TÜV Equipment: 1779132
Überwachungsvertrag Nr.: 861223/02

Personelle Voraussetzungen

Ansprechperson

Name: Herr Manfred Müller
Qualifikation: Facharbeiter Hochbau, 30 Jahre Berufserfahrung
Betriebl. Stellung/Funktion: Niederlassungsleiter
Anschrift: Otto Alte-Teigeler GmbH, Spezialbau-Verkehrsflächen, Obere Hardt
13, 76467 Bietigheim

Tel.:

Fax:

e-mail:

Betriebliche Organisation für Tätigkeiten nach WHG

Ansprechperson:

Herr Manfred Müller

Betrieblich verantwortliche Person(en) - BVP:

Qualifikation:

verantwortlich für:

Herr Manfred Müller
Facharbeiter Hochbau
Niederlassungsleiter

Herr Robert Kisser
Facharbeiter
Vorarbeiter

Herr Halil Altintas
Facharbeiter
Bauleiter

Für die fachliche Qualifikation der zuständigen BVP lagen folgende angekreuzte Nachweise vor:

WHG-Kurs:

- für betrieblich verantwortliche Personen in Fachbetrieben nach WHG	<input checked="" type="checkbox"/>	12.02.2014	<input checked="" type="checkbox"/>	12.02.2014	<input checked="" type="checkbox"/>	12.02.2014
dga: Durchführung Fugenabdichtungsarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/>	13.02.2014			<input checked="" type="checkbox"/>	13.02.2020
Grundlagen zu Brand- und Ex Schutz	<input checked="" type="checkbox"/>	29.04.2008				



Prüfberichts-Nr.: 1779132-623-WAW-20200213
Equipmentnr.: 1779132
Material: 623-WAW
Datum: 13.02.2020
- Seite 4 von 4 -

Telefon: 0721 83092-65
Telefax: 0721 83092-80
www.tuev-sued.de/is



TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Region Baden-Württemberg
Abteilung Anlagensicherheit
Am Rüppurrer Schloß 1
76199 Karlsruhe

86290008120505